	RELATÓRIO		RDO-ZBB-001	Sequencial: 44	
	Cliente			CICAP	FOLHA 1.1
	Relatório Semanal de Obra			Data:	
				07/03/2023	
<i>Atividades de recuperação.</i>			Local: Show Room		


INFORMAÇÕES

Foi aplicado graute de média fluidez nos pilares do fundo do show room.

Registro Fotográfico



Check List de Obra	Localização.
--------------------	--------------

Foi Verificado EPC	Foi Verificado Limpeza da Área Antes dos Serviços	
x sim não	x sim não	
Foi Verificado EPI	Foi Verificado Limpeza da Área Após os Serviços	
x sim não	x sim não	
Foi Verificado Condição das Ferramentas?	Foram Feitos os Registros Fotográficos	
x sim não	x sim não	

Operadores do Dia:
Clebson da silva viana
Jailson sousa de almeida

Assinaturas:

Responsável da Obra: 	Cliente	Outras assinaturas de interesse: Alexandre B. Almeida Sobral Auditor Líder da Qualidade BVQI Bureau Veritas Quality International
---	---------	--

Data:	Data:	Data:
-------	-------	-------