




RELATÓRIO		RL-INSP-ZBB-004	Sequencial: 1
Cliente: CICAP		FOLHA 1.1	
TÍTULO: Inspeção de Abertura Fissuras		Data: 13/09/2022	
Ensaio vp1		Local: Fábrica/Polimento	

INFORMAÇÕES



Ativar o Wi

Extensão a olho nú	0,0 cm
Abertura antes do desbaste	0,0 cm
Abertura após desbaste	0,0 cm

Tabela de classificação

ANOMALIAS	ABERTURAS (mm)
Fissura	Até 0,5
Trinca	De 0,5 a 1,5
Rachadura	1,5 a 5,0
Fenda	5,0 a 10,0
Brecha	Acima de 10,0

A aparente fissura verificada no ensaio visual à +- 9 metros de distância não se confirmou na verificação próxima. Trata-se de filete de gesso residual após retirada de forro dando efeito visual quando observado em distância.

Registro Fotográfico do Ensaio



Assinaturas:

<i>Controle da Qualidade:</i> Alexandre B. Amorim Strobel Auditor Líder da Qualidade BVQI Bureau Veritas Quality International	<i>Responsável Técnico:</i>	<i>Outras assinaturas de interesse:</i>
Data:	Data:	Data: